

6LE005581Aa

TRIP UNIT
LSIG

1



2



3





3P	GF 3P 3P+N OFF OFF
4P	N (%) 100 100 50 50 OFF OFF OFF GF ON

	< 105°C	-	> 105°C
> Ir	< 105% Ir	≥ 105% Ir	> 112% Ir
90 % Ir	< 90% Ir	-	≥ 90% Ir
Ready	OFF	⚠	ON

:hager


N
PUSH TO TRIP


N
PUSH TO TRIP